MOTEUR À COURANT CONTINU

La calculatrice n'est pas autorisée.

Un moteur à courant continu à aimants permanents a les caractéristiques nominales suivantes :

- tension d'induit : Un = 200 V; - intensité du courant d'induit : In = 10 A; - résistance d'induit : R = $2,0 \Omega$; - vitesse de rotation : 1 800 tr / min.


- 1 a) Représenter le modèle électrique équivalent de l'induit du moteur. En déduire la relation donnant la tension aux bornes de l'induit.
 - b) Placer sur le schéma du modèle équivalent les appareils de mesure qui permettent de mesurer les valeurs Un et In.
- 2 Calculer pour le fonctionnement nominal la force électromotrice du moteur.
- **3** a) Rappeler l'expression de la f.e.m. de l'induit en fonction du flux inducteur Φ et de la vitesse de rotation n.
 - b) Pourquoi peut-on affirmer que le flux est constant? Montrer que la f.e.m. peut s'écrire sous la forme E = k'. n. Calculer la constante k' dans le système international.
 - c) Quelle est la valeur de la f.e.m. si la fréquence de rotation est nulle ?
 - d) Quelle est la valeur de la f.e.m. si la fréquence de rotation est de 900 tr / min ?
 - e) Quel système peut-on utiliser pour faire varier la vitesse du moteur ?
- **4** Calculer la tension aux bornes de l'induit au démarrage, l'intensité étant égale à sa valeur nominale.
- 5 a) Rappeler l'expression du couple électromoteur en fonction du flux inducteur Φ et de l'intensité I.
 - b) Montrer que le couple électromoteur peut s'écrire sous la forme T=k. I avec k=k' / $2\pi=3$ / $\pi\cong 0$,95 S . I. (Unité du Système International)
 - c) Calculer le couple électromoteur pour l'intensité nominale.
- 6 a) Sur le graphe du document réponse est tracée la caractéristique de la machine entraînée, y ajouter celle du moteur. Dans sa partie utile la caractéristique du moteur est une droite :
 - Pour n = 1 800 tr / min, Tu = 9 N.m
 - A vide : $n_v = 2\,000 \text{ tr} / \text{min}$.
 - b) Déterminer la vitesse à laquelle le moteur entraîne la machine ainsi que le couple que celle-ci absorbe.
- 7 Dans les conditions nominales :
 - a) Calculer la puissance absorbée par le moteur.
 - b) Calculer les pertes par effet Joules.
 - c) La puissance utile étant égale à 1700 W, calculer les pertes collectives.
 - d) Quelle est l'origine des pertes collectives?

En utilisant la calculatrice :

- Calculer le couple des pertes collectives de deux manières différentes.
- Calculer le rendement du moteur.

DOCUMENT RÉPONSE

1 carreau représente 0,5 N.m 1 carreau représente 20 tr / min



MOTEUR À COURANT CONTINU : abrégé de correction

- 1 a) U = E + RI.
 - b) Ampèremètre et Voltmètre.
- **2** $E_n = U_n RI_n = 200 2,0$. $10 = \underline{180 \ V}$.
- **3** a) $E = K \cdot \Phi \cdot \Omega = K \cdot \Phi \cdot 2 \pi n$.
 - f) Le flux est constant car il est produit par des aimants permanents donc K . Φ . 2 π = k' est constant.

$$K' = E_n / n = 180 \cdot 60 / 1 \cdot 800 = 6 \cdot V / tr \cdot s^{-1}$$

- g) $E_0 = \mathbf{0} \mathbf{V}$.
- h) $E_1 = E_n \cdot n_1 / n = 180 \cdot 900 / 1800 = 90 \text{ V ou } E_1 = \text{k'} \cdot n_1 = 6 \cdot 900 / 60 = 90 \text{ V}.$
- i) Le hacheur (ou des thyristors : pont mixte ou montage avec transformateur à point milieu).
- **4** $U_0 = E_0 + R$. $I_n = 2,0$. 10 = 20 V.
- **5** a) Tem = $K \cdot \Phi \cdot I$.
 - d) Φ est constant donc K . Φ = k est constant avec k = K . Φ = k' / 2 π .
 - e) Tem = k . $I_n = 0.95 . 10 = 9.5 N . m$.
- 6 a) Tracé de la caractéristique
 - c) $n \cong 1820 \text{ tr / min.}$ $Tu \cong 8.5 \text{ N. m.}$
- 7 a) $P_a = U_n$. $I_n = 200$. 10 = 2000 W
 - b) $P_J = R \cdot I_n^2 = 2.0 \cdot (10)^2 = 200 \text{ W}$
 - c) $P_c = P_a P_u P_J = 2000 200 1700 = 100 \text{ W}$
 - d) Les pertes collectives sont d'origine mécanique et magnétique.

Pour me faire part de vos remarques, vous pouvez me contacter : marie-jose.falgas@ac-nancy-metz.fr